





Renault Kadjar

NUMĂR SERIE ȘASIU


VF1RFE00157464124

Generat pe 2023-01-20 15:54

AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT

 ✓ Kilometraj <hr/> Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.	 ✓ Furt <hr/> Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.	 ✓ Accidente <hr/> Nu există date conform cărora acest autovehicul să fi fost avariat.	 ✓ Taxi <hr/> Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.
--	--	---	---

Activitate identificată

-  **A fost fabricat,**
2017-02-14
Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă. 
-  **A fost înmatriculat,**
2017-02
Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară. 
-  **A fost înmatriculat,**
Franța
2017-02
Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară. 

4



A avut lucrări de întreținere,
2018-04

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



5



A avut lucrări de întreținere,
2018-07

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



6



A avut lucrări de întreținere,
2018-10

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



7



A avut lucrări de întreținere,
2018-10

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



8



A avut lucrări de întreținere,
2019-02

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



9



A avut lucrări de întreținere,
2019-06

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



10



A avut lucrări de întreținere,
2019-11

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



11



A avut lucrări de

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost

lucrări de
întreținere,
2020-06

efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



12



A avut
lucrări de
întreținere,
2020-07

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



13



A avut
lucrări de
întreținere,
2021-02

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



14



A avut
lucrări de
întreținere,
2021-03

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



15



A avut
lucrări de
întreținere,
2021-07

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



16



A avut
lucrări de
întreținere,
2021-10

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



17



A avut
lucrări de
întreținere,
2022-07

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



18



A avut
lucrări de
întreținere,
2022-08

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



19



**A fost la
vânzare,
Franța**
2022-12

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață.

Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul pentru persoane cu handicap	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Mașină de școală	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul de poliție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mijloc de transport public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestrul	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Sfat

Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzatori, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



Verificare vehicul furat

ȚARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> România	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lituania	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cehia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Canada	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Finlanda	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Slovenia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Suedia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Slovacia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ungaria	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări

Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



Kilometri parcurși

Kilometri parcurși

2017	✓ 11 km
2018-04	✓ 26,801 km
2018-07	✓ 32,675 km
2018-10	✓ 38,679 km
2019-02	✓ 47,640 km
2019-06	✓ 57,687 km
2019-11	✓ 68,440 km
2020-06	✓ 81,499 km
2020-07	✓ 84,689 km
2021-02	✓ 99,312 km
2021-03	✓ 101,236 km
2021-09	✓ 115,111 km
2022-07	✓ 144,563 km
2022-07	✓ 144,570 km
2022-10	✓ 151,988 km

Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei VF1RFE00157464124 ar putea fi:

155,318 km

Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
	✓ Nu au fost găsite probleme!

Odometru: poate fi modificat?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometrului?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecții marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓	Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

Notă

„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



Daune

NU AM DESCOPERIT ACCIDENTE SEMNIFICATIVE LA ANALIZA ISTORICULUI **VF1RFE00157464124**



Cu toate acestea, pot apărea ocazional inexactități, în special atunci când se verifică vehicule mai vechi. Mecanicii din garajele clandestine maschează deseori în mod ilegal defecțiunile sau daunele vehiculelor și nu le înregistrează nicăieri. Uneori înlocuiesc chiar și plăcuțele VIN ale vehiculului sau comit alte fapte ilegale. Avem o serie de metode pentru a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil să garantăm 100%.

Modificări legate de daune ale actului de proprietate

Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Sfat

Efectuarea unei verificări a vehiculului înainte de achiziție este întotdeauna recomandată. Dacă nu aveți un tehnician la îndemână, puteți încerca să faceți această verificare pe cont propriu - lista de verificare este disponibilă la sfârșitul acestui raport.

Notă

Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical” la momentul consultării evidențelor.



Echipare (în engleză)

Identificare și specificații tehnice



PRODUCĂTOR
Renault



MODEL
Kadjar



TIP CAROSERIE
SUV



ANUL FABRICAȚIEI
2017



MOTOR
1.5 l



PUTERE MOTOR
81 kW



TIP COMBUSTIBIL
Diesel



CUTIE DE VITEZE
Automată



CULOARE
Roșu



NR. UȘI
5



AMPLASAREA VOLANULUI
Volan pe stânga



NR. CILINDRI
4



NR. ANGRENAJE
6



DESCRIERE MOTOR
647 INDEX (647)



NR. LOCURI
5

Echipare

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
BATTERY POWER TRACTION	WIHTOUT BATTERY ENERGY (SSCABA)	PRICING	COMPLEMENTARY OBJECT (NOH02)
STEERING WHEEL LOCATION	LEFT (DG)	TYPE OF CLIMATE	TEMPERATE CLIMATE (TEMP)
CLIMATIC CONSTRAINT HOT COUNTRY	WO CLIMAT CONST WARM COUN (SSCCPC)	DRIVER'S HANDBOOK	FRENCH GLOVE BOX LITERATU (NOTFRA)
ON-BOARD WARRANTY/SERVICES	SERVICES BOOKLET (RSANA1)	RANGE SHEET COUNTRIES	FRANCE (FRAN)
GEOGRAPHICAL COUNTRY	GEO COUNTRY FRANCE (FRA01)	TECHNIC REGULATION GROUP COUNTRY	TECHNICAL REG : RP00 (TLRP00)
TYPE OF PARTITION	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN095)	SPECIAL BUILD (FACTORY)	SERIES VEHICLE (WITHOUT S (SERIE)
UNDERBODY PROTECTION	WITH ANTIGRIT PROTECTION (KITGRV)	CUSTOMIZED VERSION	VERSION WITHOUT ADAPTATIO (SAN613)

UTILITY ADAPTATION COVER	WITHOUT ADAPTATION (SAN164)	VEHICLE LIGHT CONVERSION	WO LIGHT ADAPTATION SVO (SANCML)
DUST PROTECTION	WITH DUST KIT (KITPOU)	WATER PROTECTION	WITH RAIN FORD RIVER KIT (KITPGR)
VEHICULE TRANSFORMATION	COMPLEMENTARY OBJECT (SAND30)	FRONT AND REAR BODY CROSSMEMBER	COMPLEMENTARY OBJECT (SANE58)
VEHICLE DYNAMIC CONTROL	DIRECTIONAL STABILITY CON (ASRESP)	ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM	WITH ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)
SERVOBRAKES	BOOSTER EMERGENCY BRAKING (AFURGE)	FORWARD EMERGENCY BRAKING	WITHOUT URB ADV EM BRAKE (SSAEB5)
TYPE OF PARK BRAKE	ELECTRICAL PARKING BRAKE (FPASS)	WHEEL DISC PROTECTION	PROTECTIVE REAR BRAKE DIS (PRODIS)
SUSPENDED WEIGHT/FRONT AXLE	SPRUNG WEIGHT/FRONT AXLE2 (TAV24)	SPRUNG MASS/REAR AXLE	SPRUNG WEIGHT/REAR AXLE 2 (TAR20)
ROAD SEVERITY	TYPE OF ROAD SEVERITY 1 (TRSEV1)	WHEEL RIM TYPE	17 ALUMINIUM WHEEL RIMS 1 (RALU17)
MAKE OF TYRES	TYRE BRAND: UNMARKED FITT (BANAL)	TYRE PRESSURE DETECTION	TYRE PRESSURE DETECTION (DPRPN)
SPARE WHEEL	MINI SPARE WHEEL (RSGALT)	WHEELS RIMS	DIFFERENT WHEEL 07 (RDIF07)
TYPE OF TIRES	STANDARD TYRE (PNSTRD)	FRONT TYRES	215/65 R16 (98)H, 6.50 J 16 - 40
REAR TYRES	215/65 R16 (98)H, 6.50 J 16 - 40	OPTIONAL FRONT TYRES	215/60 R17 (96)H, 7.00 J 17 - 40
OPTIONAL REAR TYRES	215/60 R17 (96)H, 7.00 J 17 - 40	AIR CONTIONING AND HEATING SYSTE	AIR-CONDITIONING TYPE N3 (CA03)
PASSENGER COMPARTMENT THERMAL REQUIREMENT	PASSENGER COMPARTMENT THERMAL REQUIREMENT 1 (THABT1)	AIR PURIFIER	WITHOUT AIR PURIFIER (SPFAIR)
TYPE OF REFRIGERANT GAS	GAS TYPE 1234YF (1234Y)	INTERIOR TRIM	INTERIOR HARMONY 01 (HARM01)
STEERING WHEEL MATERIAL	LEATHER STEERING WHEEL (VLCUIR)	TACHOGRAPH	WITHOUT TACHOGRAPH (SANCTL)
COUNTER UNIT	KILOMETRES (KM)	OVERSPEED AUDIBLE WARNING DEVICE	WITHOUT EXCESS SPEED HORN (SASURV)
SEAT BELT REMINDER	SEAT BELT WARN TYPE 5 (ALOU5)	ECONOMIC DRIVING	WITH ECO MODE (ECOMOD)
UNIVERSAL INTERCONNECT FUNCTION	TCU VER 0 GEN 2 (TCU0G2)	GEAR SHIFT INDICATOR	WITH GEAR SHIFT INDICATOR (AVGSI)
PARKING ASSIST SYSTEM	FR+RR SENSORS (ITPK4)	TYPES OF RADIOS	RADIO 71A (RAD71A)
NAVIGATION MAP	MAPPING SUPERIOR (MAPSUP)	NAVIGATION/SMARTPHONE IMITATION	COMPLEMENTARY OBJECT (NOG72)
ANTENNA TYPE	CONTEXT CRIERIOM (SANA07)	SEAT UPHOLSTERY	VELVET CLOTH (DRA)
SEAT TRIM (SEE NEW PLATE)	FABRIC SEAT-LINING N 01 (DRAP01)	FRONT SEAT TYPE	FRONT SEAT TYPE N 04 (SGAV04)

OR PR 101)			
SEAT HEATER AND COOLER	NON-HEATED SEAT (SGSCHA)	REAR HEADREST TYPE	REAR HEADREST TYPE 2 (ATAR02)
REAR SEAT TYPE	REAR SEAT N 02 (SGAR02)	DISCHARGE LAMPS	HALOGENE HEAD LAMPS (LAHALO)
DAYTIME RUNNING LIGHTS	WITHOUT DAYTIME RUNNING LIGHTS (SRUNLI)	ADDITIONAL HEADLIGHTS	FOG LIGHTS (PROJAB)
SIDE LAMPS	WITHOUT LATERAL LIGHT (SSFEUX)	TURN SIGNAL LAMP	INDICATORS WITH SIDE REPE (AVREPL)
HIGH MOUNTED STOP LAMP	WITH RAISED BRAKE LIGHT (FSTPO)	HEADLIGHT WASHER	WITHOUT HEADLIGHT-WASHER (SLAVPH)
WIPER START- UP TYPE	AUTO HIGH LOW BEAM (ALEAHL)	FRONT WINDSCREEN HEATER	NON-HEATED WINDSCREEN (PBNCH)
REAR AND SIDE WINDOW COLOR AND M	DARK GLASS ON LATERAL WIN (VSTLAR)	REAR WINDOW	HEATED REAR SCREEN (LAC)
DOOR MIRRORS TYPE	DOOR MIRRORS 04 (RET04)	ROOM MIRROR	RRVIEW MIR DAYLIGHT/NIGHT (RETRJN)
COLOR OF OUTSIDE MIRROR	BODY COLOR EXTERIOR REARV (RETC)	LANE KEEP	WITH LDW SYSTEM TYPE 1 (DLIGM1)
BLIND SPOT DETECTION	WITHOUT DECTECTOR BLIND S (SDANGM)	SAFETY BELTS	HEIGHT ADJUSTABLE SEATBELTS (CEAVRH)
REAR CENTRE SEATBELT	3-POINT CENTRE SEATBELT (CMAR3P)	FRONT SEAT SUITABLE FOR CHILDREN	ISOFIX SEAT (ISOFIX)
PROTECTION ELEMENTS	DR+AS AIRBAG (AIRBA2)	SIDE AIRBAG	FRONT SIDE AIRBAG + HEADA (ABLAVI)
AIRBAG CANCEL	DECONNEX AIRBAG PASS (AIRBDE)	SIDE APPROACH WARNING SYS	WITHOUT SIDE APPROACH WAR (SRDLAT)
VEHICLE TRACKING SYSTEM	SECURITY DEVICE (DPSEC)	EMERGENCY CALL AND BREAKDOWN	WITHOUT CALL FONCTION (SSCALL)
ELECTROMOTOR DOOR LOCKING	ELECTRIC DOOR LOCKING (CPE)	TYPE OF DOOR- OPENER REMOTE CTRL	433 MHZ NORMAL DOOR OPENI (SOP03C)
ANTI- THEFT DEVICES	EQUIPMENT LEVEL OF ALARM (PREALA)	REAR SCREEN BLIND	WITHOUT BLIND (SSRIDO)
LUGGAGE RETAINING DEVICE	SAN240 (SAN24)	COMPACT DISC LOADER	WITHOUT COMPACT DISK PLAY (SCDCOF)
TYPE OF TOP- MAT	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN521)	SMOKER'S ACCESSORIES	WITHOUT SMOKER ACCESSORIE (SANACF)
TYPE OF SUN VISOR	WITHOUT LIT MIRROR (PSMRSE)	FIRE EXTINGUISHER	EQUIPMENT LEVEL O (PREEXT)
KICKING PLATE	CONTEXT CRITERIOM (SAND57)	ROOF RACK /	LONGITUDINAL BARS (BARLON)

		BARS	
BODY DECAL	WITHOUT STRIPPING (SSDECA)	SIDE STEP BOARD	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN283)
PERSONALIZATION EXT TYPE A	COMPLEMENTARY OBJECT (SANF02)	CONDITIONING	STANDARD PROTECTION (COND0)
PLANT ASSEMBLY LINE	ASSEMBLY LINE 1 (CHMON1)	PLANT MARKING FOR COMPLEX START	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN592)
STARTUP CRITERIA	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN58W)	COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT1	WITHOUT VERSION COMPLEMEN (SAN713)
COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT	BASIC COMMERCIAL VERSION (VNOR)	ELECTRIC TOLL COLLECTION	WO ELECTRONIC TOLL SYS SP (SSPTLP)
COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT 5	WO COMMERCIAL VERSION (VSNOR)	MARKETING VERSION	COMMERCIAL VERSION (VEC405)
INVARIANT PROCESS SHEET MODEL	MODEL ROUTING SHEET (XFE1SU)	VEHICLE PRODUCTION PLANT	(E) PALENCIA (SPAIN) (APV001_E)
ENGINE PRODUCTION PLANT	(D) PLANT PROD (APV002_D)	GEARBOX PRODUCTION PLANT	(L) GETRAG (ITALY) (APV003_L)
COMMERCIAL EVENT MANAGEMENT 3	EVOLUTION 1 GAMME 1 (EV1GA1)	TECHNICAL EVOLUTION	COMPLEMENTARY OBJECT (SANG02)
SERVICE DONGLE	COMPLEMENTARY OBJECT (NOH14)	TECHNICAL EVOLUTION E	COMPLEMENTARY OBJECT (NOH18)
REGLEMENTARY EVOLUTION	COMPLEMENTARY OBJECT (NOH82)		

Sfat







Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.



Notă

Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).

Fotografii

ÎNCĂRCATE
2022-12





Sfat

Acordați o atenție deosebită la eventualele daune ale caroseriei, la culoare, dar și la elementele exterioare. Comparați informațiile cu ceea ce vedeți în timp ce studiați vehiculul pe site sau în anunț.

Notă

Este posibil ca data indicată să nu reprezinte neapărat momentul la care au fost făcute fotografiile, ci mai degrabă data la care ele au ajuns în posesia „carVertical”.