





Škoda Octavia

NUMĂR SERIE ȘASIU


TMBJJ7NE9J0022207

Generat pe 2023-01-20 16:58

AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT

 ✓ Kilometraj <hr/> Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.	 ✓ Furt <hr/> Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.	 ✓ Accidente <hr/> Nu există date conform cărora acest autovehicul să fi fost avariat.	 ✓ Taxi <hr/> Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.
--	--	---	---

Activitate identificată

-  **A fost fabricat,**
2017-01-01
Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă. 
-  **A fost înmatriculat,**
2017-03
Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară. 
-  **A fost înmatriculat,**
Franța
2017-03
Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară. 

4



A avut lucrări de întreținere,
2017-03

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



5



A fost înmatriculat, Franța
2017-04

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



6



A avut lucrări de întreținere,
2018-05

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



7



A avut lucrări de întreținere,
2019-07

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



8



A avut lucrări de întreținere,
2020-06

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



9



A avut lucrări de întreținere,
2021-11

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



10



A fost la vânzare, Franța
2022-12

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



Are situații financiare restante	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul pentru persoane cu handicap	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Mașină de școală	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul de poliție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mijloc de transport public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestru	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Sfat

Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzători, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



Verificare vehicul furat

	ȚARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> România	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Cehia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lituania	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Canada	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Finlanda	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Slovacia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Suedia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ungaria	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări

Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



Kilometri parcurși

Kilometri parcurși

2017	✓ 17 km
2018-05	✓ 30,272 km
2019-07	✓ 61,386 km
2020-06	✓ 85,135 km
2021-11	✓ 125,015 km
2022-12	✓ 147,711 km

Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei
TMBJJ7NE9J0022207 ar putea fi:

□ 150,505 km

Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecți marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

i Notă

„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



Daune

NU AM DESCOPERIT ACCIDENTE SEMNIFICATIVE LA ANALIZA ISTORICULUI **TMBJJ7NE9J0022207**



Cu toate acestea, pot apărea ocazional inexactități, în special atunci când se verifică vehicule mai vechi. Mecanicii din garajele clandestine maschează deseori în mod ilegal defecțiunile sau daunele vehiculelor și nu le înregistrează nicăieri. Uneori înlocuiesc chiar și plăcuțele VIN ale vehiculului sau comit alte fapte ilegale. Avem o serie de metode pentru a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil să garantăm 100%.

Modificări legate de daune ale actului de proprietate

Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Sfat

Efectuarea unei verificări a vehiculului înainte de achiziție este întotdeauna recomandată. Dacă nu aveți un tehnician la îndemână, puteți încerca să faceți această verificare pe cont propriu - lista de verificare este disponibilă la sfârșitul acestui raport.

Notă

Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical” la momentul consultării evidențelor.



Preț

VALOAREA DE PIAȚĂ
APROXIMATIVĂ A ACESTUI
VEHICUL

13 993 €

Atunci când vânzătorul este o companie -
16 889 €

PREȚUL APROXIMATIV DUPĂ
NEGOCIERI

13 293 €

Atunci când vânzătorul este o companie -
16 045 €

CÂT DUREAZĂ PÂNĂ SE VINDE ACEST MODEL

19 zile

Acest model este foarte popular

Echipare

Identificare și specificații tehnice



PRODUCĂTOR

Škoda



MODEL

Octavia



TIP CAROSERIE

Break



AN MODEL

2018



MOTOR

2 l



PUTERE MOTOR

110 kW



TIP COMBUSTIBIL

Diesel



CUTIE DE VITEZE

Automată



TIP TRANSMISIE

Tracțiune față



CULOARE

Negru



NR. ANGRENAJE

6



NR. LOCURI

5










COD MOTOR

CRMB

Fotografii

ÎNCĂRCATE
2022-12





Sfat

Acordați o atenție deosebită la eventualele daune ale caroseriei, la culoare, dar și la elementele exterioare. Comparați informațiile cu ceea ce vedeți în timp ce studiați vehiculul pe site sau în anunț.

Notă

Este posibil ca data indicată să nu reprezinte neapărat momentul la care au fost făcute fotografiile, ci mai degrabă data la care ele au ajuns în posesia „carVertical”.