


Volvo S60

VIN: 7JRZS25UDKG010389

Generat pe 2023-07-11 21:37



Furt



Contor de parcurs



**Situație financiară și
juridică**



Daune



Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat



Nu s-a găsit nici o
înregistrare



Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o
înregistrare

Starea actuală necunoscută



Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o
înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule turate, verificare finalizată în:



România



Italia



Slovacia



Suedia



Slovenia



Canada



Cehia



Finlanda

Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 75.378 km



3 înregistrări ale kilometrajului



Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Nu s-au găsit restricții financiare pentru acest vehicul

Legal



Inspecție tehnică



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat



Exportat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări de export



Importat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări de import

Restricții financiare



Lease



Leasing operational



Unit-stocking

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Vehiculul a fost avariat de 2 ori!



În mod normal, daunele minore nu vor avea impact asupra siguranței vehiculului și nu vor cauza probleme de structură.

Înregistrări de daune



Daune

2020-09

Costul estimativ al reparațiilor

20.000 RON

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut



Daune

2022-09

Costul estimativ al reparațiilor

14.000 RON

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Volvo



Model
S60



Tip caroserie
Sedan



Capacitate cilindrică
2 l



Culoare
Portocaliu



Nr. uși
4



Nr. cilindri
4



Nr. locuri
5

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2019-06

 Țările de Jos



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2019-06

 Țările de Jos



Proprietarul s-a schimbat

Țara (sau statul) a indicat locația geografică a unei schimbări sau reînnoiri documentate de proprietar. Vă rugăm să rețineți că unele modificări pot fi formale, de exemplu, transferurile de la sfârșitul contractului de leasing sau situații similare.

2020-09

 Țările de Jos



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2022-09

 Țările de Jos



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2023-07

